## Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, д. Гора-Валдай, д. 106 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
| Физический износ, % | 53 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
| Физический износ, % | 50 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | от накопителей (дворовые) |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
| Физический износ, % | 10 |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Центральное |
| Физический износ, % | 43 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 43 |
| Материал стояков | Сталь черная |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 45 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 43 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Уголь |
| Физический износ, % | 53 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 36 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал сети | Полимер; Сталь черная |
| Физический износ | 43 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | 43 |

**6.4 Запорная арматура**

Физический износ 45

**6.5 Печи, камины и очаги**

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

Наличие системы Да

Тип системы Центральное (закрытая система)

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 43

Год проведения последнего капитального ремонта 1977

**7.1 Запорная арматура**

Физический износ 45

**7.2 Стояки**

Материал Сталь черная

Физический износ 43

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

Физический износ 43

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь черная

Материал теплоизоляции сети Нет

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют