## Инженерные системы

**1. Адрес** 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

Наличие системы Да

Количество вводов в МКД, шт 1

Год проведения последнего капитального ремонта 1974

Физический износ, % 67

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

Наличие системы Да

Тип Централизованная канализация

Материал сети чугун

Год проведения последнего капитального ремонта 1974

Физический износ, % 60

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

Наличие системы Да

Тип центральное

Количество вводов в МКД, шт 1

Год проведения последнего капитального ремонта 1974

Физический износ, % 48

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

Наличие системы Да

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 1

Тип Центральное

Физический износ, % 60

Год проведения последнего капитального ремонта 1974

**5.1 Стояки**

Физический износ 60

Материал стояков Сталь черная

**5.2 Запорная арматура**

Физический износ 60

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

Материал сети Сталь черная

Физический износ 60

**6. Внутридомовая система отопления**

Наличие системы Да

Год проведения последнего капитального ремонта 1974

Тип системы Центральная

Тип теплоисточника или теплоносителя Газ

Физический износ, % 60

Количество вводов в МКД, шт 1

**6.1 Отопительные приборы**

Тип Радиатор

Физический износ 40

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

Материал теплоизоляции сети Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)

Материал сети Сталь черная

Физический износ 60

**6.3 Стояки**

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная

Материал Сталь черная

Физический износ 60

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 60 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Нет |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | 60 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 60 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | 60 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 60 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют