

**ФОРМА 2.1 — ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н. ЛОМОНОСОВСКИЙ, ПГТ. БОЛЬШАЯ ИЖОРА, УЛ. АСТАНИНА, Д. 13**

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	22.08.2022

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№	Наименование параметра	Значение
	Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления	Не заполнено
2.	Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления	00.00.0000
	Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления	б/н
	Дата договора управления	Не заполнено
3.	Дата начала управления домом	01.03.2017
	Документ договора управления	Документ (при наличии) в приложении

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№	Наименование параметра	Значение
4.	Способ формирования фонда капитального ремонта	На специальном счете у регионального оператора

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МКД

№	Наименование параметра	Значение
5.	Адрес многоквартирного дома	Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, пгт. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 13
6.	Год постройки	1975
	Год ввода дома в эксплуатацию	1975
7.	Серия, тип постройки здания	кирпичный
8.	Тип дома	Многоквартирный
9.	Количество этажей	-
10.	- наибольшее	5
11.	- наименьшее	1
12.	Количество подъездов	4
13.	Количество лифтов	0
14.	Количество помещений:	70
15.	- жилых	70
16.	- нежилых	0
17.	Общая площадь дома, в том числе:	4603,10
18.	- общая площадь жилых помещений	3382,20
19.	- общая площадь нежилых помещений	901,10
20.	- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества	2116,90
21.	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом	не оформлен, не оформлен, не оформлен, не оформлен
22.	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме	1240,00
23.	Площадь парковки в границах земельного участка	240,00
24.	Факт признания дома аварийным	Нет, дом не является аварийным
25.	Дата документа о признании дома аварийным	—
	Номер документа о признании дома аварийным	—
26.	Причина признания дома аварийным	—
27.	Класс энергетической эффективности	Не присвоен
28.	Дополнительная информация	Не заполнено

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

29.	Детская площадка	Есть
30.	Спортивная площадка	Есть
31.	Другое	Не заполнено