

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 35, литер 3А

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные; Монолитные

Физический износ, % ..... —

### 3. Окна

Материал окон ..... Металлопластик

Физический износ, % ..... —

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... —

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Рулонная

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... —

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши ..... Совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке

Физический износ, % ..... —

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Сборный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 190

Физический износ, % ..... —

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

Физический износ, % ..... —

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные; Монолитные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Нет

Физический износ, % ..... —

Материал отделки фасада ..... наружная облицовка кирпичом

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... —

Количество балконов, шт ..... —