

Конструктивные элементы

1. Адрес	188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, д. Гора-Валдай, д. 107
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	45
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	53
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	36
5. Крыша	
Тип кровли	Рулонная по железобетонным плитам
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1977
Физический износ кровли, %	52
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1977
Физический износ несущей части крыши, %	52
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	48
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1977
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	100
Физический износ, %	42
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	43
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	1977
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	42
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	12
Количество балконов, шт	0