

Конструктивные элементы

1. Адрес 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, п. Форт-Красная Горка, д. 10А

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 40

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 57

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 42

5. Крыша

Тип кровли Волнистые листы
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 1966
Физический износ кровли, % 56
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 1966
Физический износ несущей части крыши, % 50

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке
Физический износ, % 15

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта 1966
Материал фундамента Бугобетон
Площадь отмостки, кв.м 90
Физический износ, % 42

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 43

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 1966
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 48
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 0