

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, п. Форт-Красная Горка, д. 1Г

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 38

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 60

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 40

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Волнистые листы  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 1966  
Физический износ кровли, % ..... 58  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Деревянные  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 1966  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 53

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке  
Физический износ, % ..... 25

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1966  
Материал фундамента ..... Бутовый камень  
Площадь отмостки, кв.м ..... 70  
Физический износ, % ..... 40

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 45

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1966  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 48  
Материал отделки фасада ..... без отделки

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 0