Конструктивные элементы

1. Адрес 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 10, корп. 1/2

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен — Блоки из газобетона

Физический износ, % — 20

3. Окна

Материал окон — Металлопластик

Физический износ, % — 15

4. Двери

Материал двери — Глухая металлическая

Физический износ, % — 15

5. Крыша

Тип кровли — Рулонная по железобетонным плитам

Год проведения последнего капитального ремонта кровли — 2012

Физический износ кровли, % — 20

Утепляющие слои чердачных перекрытий — Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие)

Вид несущей части крыши — Ж/б плиты

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши — 2012

Физический износ несущей части крыши, % — 10

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий — Окраска по штукатурке

Физический износ, % — 20

7. Фундамент

Тип фундамента — Монолитная железобетонная фундаментная плита

Год проведения последнего капитального ремонта — 2012

Материал фундамента — Железобетон

Площадь отмостки, кв.м — 150

Физический износ, % — 20

8. Перекрытия

Тип перекрытий — Перекрытия из сборного железобетонного настила

Физический износ, % — 5

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен — Блоки из газобетона

Год проведения последнего капитального ремонта — 2012

Тип наружного утепления фасада — Нет

Физический износ, % — 5

Материал отделки фасада — облицовка плитами искусственного камня

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт — 0

Количество балконов, шт — 0