

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Мира, д. 1А

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Гипсолитовые; Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 43

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 42

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 40

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Рулонная по железобетонным плитам  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 1977  
Физический износ кровли, % ..... 48  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Ж/б плиты  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 1977  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 45

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке  
Физический износ, % ..... 42

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1977  
Материал фундамента ..... Сборный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 130  
Физический износ, % ..... 48

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 38

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1977  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 42  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 20  
Количество балконов, шт ..... 16