Конструктивные элементы

1. Адрес	188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 2А
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	30
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	35
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	30
5. Крыша	
Тип кровли	Рулонная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2004
Физический износ кровли, %	30
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2004
Физический износ несущей части крыши, %	30
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	40
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ж/б крупноблочный
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Материал фундамента	Монолитный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	90
Физический износ, %	30
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	30
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	20
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	4
Количество балконов, шт	0