

Конструктивные элементы

1. Адрес 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, п. Форт-Красная Горка, д. 99

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 47

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 55

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 25

5. Крыша

Тип кровли Волнистые листы
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 1934
Физический износ кровли, % 60
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 1934
Физический износ несущей части крыши, % 60

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке
Физический износ, % 30

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта 1934
Материал фундамента Бутовый камень
Площадь отмостки, кв.м 70
Физический износ, % 50

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия деревянные оштукатуренные
Физический износ, % 60

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 1934
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 60
Материал отделки фасада окраска по штукатурке

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 2