Конструктивные элементы

1. Адрес	188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, п. Форт-Красная Горка, д. 99
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	47
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	55
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	25
5. Крыша	
Тип кровли	Волнистые листы
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1934
Физический износ кровли, %	60
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1934
Физический износ несущей части крыши, %	60
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	30
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1934
Материал фундамента	Бутовый камень
Площадь отмостки, кв.м	70
Физический износ, %	50
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия деревянные оштукатуренные
Физический износ, %	60
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	1934
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	60
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	2