

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Приморская, д. 75

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Гипсолитовые; Стены кирпичные

Физический износ, % ..... 30

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные

Физический износ, % ..... 42

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... 33

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Рулонная по железобетонным плитам

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 1980

Физический износ кровли, % ..... 52

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши ..... Ж/б плиты

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 1980

Физический износ несущей части крыши, % ..... 45

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке

Физический износ, % ..... 10

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 2019

Материал фундамента ..... Сборный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 150

Физический износ, % ..... 12

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Железобетон

Физический износ, % ..... 35

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1980

Тип наружного утепления фасада ..... Нет

Физический износ, % ..... 52

Материал отделки фасада ..... без отделки

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 8

Количество балконов, шт ..... 8